

Rutschpartie (y) !!!

Beitrag von „JSFK“ vom 24. Januar 2005 um 18:15

Hallo Rex, das Problem mit der Brettharten Bremse habe ich auch, war auch schon bei meinem 😊, und habe es bemängelt.

Das Problem wurde direkt mit VW Standleitung besprochen, es gibt aber noch keine Antwort seitens VW. Die tüfteln wohl noch an einer Lösung 🤔, ich vermute mal es liegt am Untrucksystem das irgendwo eine Undichtigkeit aufweist 🛠️ und es hat noch keiner von VW entdeckt.

Ich bin nur froh das ich nicht der einzigste bin, und das dir kein Körperlicher Schaden zugefügt wurde.

Blech kann man richten, und VW ist jetzt im Zugzwang.

Ich hoffe es melden sich noch mehr mit diesem Problem und zwar nicht nur bei uns im Forum, sondern auch bei ihrem 😊.

Gruß Jörg