

Luftfederung defekt...

Beitrag von „KingKong1“ vom 14. Februar 2014 um 12:48

Hey Freunde,

bräuchte da dochmal nen schnellen Tipp. Prüfe gerade meine Luftleitungen auf Dichtheit.

Musste leider vorne links in der Leitung irgendwo eine Undichtigkeit.

Jetzt hab ich aber auf der blauen Leitung zum Druckspeicher noch ein Problem. Denn ich kann dort keinen Unterdruck/Haltedruck erzeugen. Hab ich da viel. einen grösseren Riss oder ist das viel normal. Aber meiner Meinung nach muss die Leitung genau so Dicht sein????

Einer ne Antwort?

Grüsse Chris