

Touareg 2007

Beitrag von „Humvee“ vom 17. Februar 2014 um 01:07

Hallo,

vermutlich wird es sich bei einem 2007er noch um ein RNS2-DVD handeln.
Beim RNS510 würde es wahrscheinlich den Bootloader zerschossen haben,
dieses kann man mit Kenntnis und geeigneten Mitteln wieder zum Leben erwecken.