

# Touareg 2007

**Beitrag von „Humvee“ vom 17. Februar 2014 um 01:07**

Hallo,

vermutlich wird es sich bei einem 2007er noch um ein RNS2-DVD handeln.  
Beim RNS510 würde es wahrscheinlich den Bootloader zerschossen haben,  
dieses kann man mit Kenntnis und geeigneten Mitteln wieder zum Leben erwecken.