

Neues Handy Steuergerät mit HFP

Beitrag von „Hannes H.“ vom 20. Februar 2014 um 07:40

[Zitat von kb958291](#)

3C8 035 730 Version C und D (hat sogar WLAN) funktionieren einwandfrei (Touareg 2008)!

WLAN? Klingt ja nicht schlecht, d.h. ich kann dann mit meinem rSAP-Handy über WLAN auch die Datenfunktionen nützen?

Der Nachteil wird aber bei der D-Version wohl auch sein, dass dann die Sprachbedienung für das RNS510 nicht mehr geht? Hatte mal die C-Version kurz verbaut, die dann aber wieder rausgeworfen, da die ganze Navigation dann über Sprachbedienung nicht mehr möglich war.

MfG

Hannes