

Kufatec - Sprachsteuerung bei RNS 510 nachrüsten

Beitrag von „lucky944“ vom 21. Februar 2014 um 14:00

Hi,

die Firmware sollte doch passen, oder?

Das PFSE hat die Teilenummer 3C8035730D.

Wo (Navi und PFSE?) und was muss ich genau mit VCDS umcodieren?

Danke