

Ölverbrauch V6 TDI

Beitrag von „Juergen72“ vom 24. Februar 2014 um 23:14

Update: die Ölverbrauchsmessung ergab ein Resultat von hochgerechnet 0,488liter/1000km und somit minimal unter den 0,5l/1000km, wo VW die Grenze zieht.

Es wird trotzdem der nächste Schritt zur Reparatur auf Garantie eingeleitet, nur sei das Teil grad nicht lieferbar.

Lt. dem 😊 ein Schlauch zu einer Box nahe rechte Kurbelwelle (fragt mich nicht nach Details, ich bin da noch zu sehr Laie).

Dieser Schlauch sei aktuell relativ verschmiert mit Kondensat/Wasser und Öl, wobei das Öl dort eigentlich nicht sein sollte.

Hoffen wir mal die wissen, was sie tun.

VG

Jürgen