

# **Servotronic funktioniert erst nach Zeit X**

**Beitrag von „Arndt“ vom 25. Februar 2014 um 21:53**

Ich würde mal vermuten das da eine große Undichtigkeit in der Lenkung war und so ein überschlauser Hinterhofschauber einfach ein Öl mit deutlich höherer Viskosität hinein gegossen hat anstatt das Lenkgetriebe aufarbeiten und neu abdichten zu lassen.

Das haben sie auch an dem Fox von der Tochter meines besten Freundes gemacht. 4000 km hat der Motor noch gehalten. Beweis unmöglich.