

Servotronic funktioniert erst nach Zeit X

Beitrag von „wj_jues“ vom 1. März 2014 um 16:27

Hallo,

ich hatte exakt das gleiche Problem, siehe folgender Eintrag:

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...3104#post183104>

Hatte nach vielen Untersuchungen das Servotronic-Relais (D1) in Verdacht. Dies sitzt in der E-Box unter der Schalttafel. Nachdem ich etwas an dem Relais gewackelt habe war das Problem weg.

Viele Gruesse