

Fehlermeldung: Ölsensor Werkstatt - die ist jedoch ratlos...

Beitrag von „Sundancer“ vom 2. März 2014 um 19:26

Hallo zusammen,

bisher war ich interessierter Leser dieses Klasse Forums jedoch habe ich nun ein etwas nerviges Problem und hoffe auf die Experten hier im Forum.

Zum Wagen: Touareg, US Modell, MJ 2009, 3,6L

Das Problem:

Bei Erreichen der Betriebstemperatur ging die Öltemperaturanzeige auf 0 und die Meldung „Ölsensor Werkstatt“ erschien während der Fahrt.

Nach erneutem Kaltstart kam die Meldung danach dann gleich von Anfang an. Bei ausgeschaltetem Motor konnte man den Fehler löschen und er trat dann erst wieder bei Erreichen der Betriebstemperatur auf, dann das gleiche Spiel (Fehlermeldung und Öltemp auf 0).

In der Werkstatt 2 mal neuen Ölsensor eingebaut, einmal Mahle einmal VW. Keine Änderung. Kabel und Kodierung wurden ebenfalls geprüft. Werkstatt "tippt" nun auf Kombiinstrument, sicher ist man aber nicht. Jedoch bei den Preisen ist mir das etwas zu vage...

Hat jemand einen Ansatz oder eine Idee, was es sein könnten oder wie man vorgehen kann?

Hier nochmal die Fehlermeldungen aus VCDS:

Adresse 01: Motorelektronik

Steuergerät-Teilenummer: 03H 906 032 ED HW: 03H 906 032 S

Bauteil und/oder Version: T-GP LEV2 G 3259

Codierung: 0001175

1 Fehler gefunden:

000406 - Geber für Öltemperatur (G8)

P0196 - 004 - unplausibles Signal

Freeze Frame:

Fehlerstatus: 01100100

Fehlerpriorität: 0

Fehlerhäufigkeit: 4

Verlernzähler: 255

Zeitangabe: 0

Freeze Frame:

Drehzahl: 1524 /min

Last: 22.3 %
Geschwindigkeit: 41.0 km/h
Temperatur: 90.0°C
Temperatur: 5.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 14.859 V

Adresse 17: Schalttafeleinsatz
Steuergerät-Teilenummer: 7L6 920 990 N HW: 7L6 920 990 N
Bauteil und/oder Version: J285 KOMBI-INST. 9733
Codierung: 0007201

4 Fehlercodes gefunden:
00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101010
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211

01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211

00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211

00562 - Geber für Ölstand-/temperatur (G266)
007 - Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100111
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 211

Beste Grüße
Sundancer