

Fehlermeldung: Ölsensor Werkstatt - die ist jedoch ratlos...

Beitrag von „Sundancer“ vom 2. März 2014 um 20:30

Hallo, also lt. Rechnung wurden die Leitungen Ölsensor Tacho und Spannungsversorgungsleitungen Ölsensor gemessen.

Was kann man denn noch in diesem Zusammenhang prüfen?

Es gab mal minimale Marderspuren im Motorraum, aber seid einem Jahr liegt ein Gitter unter dem Wagen, also eher unwahrscheinlich als Ursache.

Grüße
Sundancer