

Rattern beim Beschleunigen

Beitrag von „coala“ vom 3. März 2014 um 09:29

[Zitat von RoLi70](#)

[...]Im Anhang findet Ihr meinen Diagnosebericht.

Servus,

na ja, da stehen ja etliche Fehler drin. Hast du dich um diesen "kleinen Rest" eigentlich schon mal gekümmert? Mit deinem Diagnosesystem kenne ich mich als VCDS-User leider nicht aus. Insofern ist es schlecht zu sagen, ob der Christbaum aufgrund einer von der Software nicht unterstützten Funktion aufleuchtet, oder tatsächlich ein Fehler vorliegt. Eventuell wäre es sinnvoll, das Ganze mal parallel mit einem VCDS-System zu checken. Ein Liste mit solchen Usern findest du [HIER](#).

Zur grundsätzlichen Unterscheidung, ob das ein mechanisches oder elektronisches Problem ist, könntest du auch mal das ABS (der Rest ist da integriert...) seiner Stromversorgung berauben und dann nochmal auf das Geräusch lauschen.

Grüße
Robert