

# Kühlernachlaufpumpe ohne Funktion

**Beitrag von „Skunk“ vom 4. März 2014 um 08:33**

Hey,

Pumpe soll wohl über da das Relais J496 geschaltet werden...Das soll wiederum links unter der Schalttafel sitzen.

Bist du dir sicher das die Pumpe nur für Standheizung und Restwärme aktiv ist??? Denke das die auch als Nachlaufpumpe für den Motor aktiv sein soll...Klimatronik ist ausgelesen,,,Keine Fehlereinträge vorhanden.

Kennst du vielleicht den Meßwertblock über den ich die Pumpe direkt ansprechen kann?

Deswegen mache ich mir die Gedanken,,das Wetter wird besser und bald muss der Touareg wieder den schweren Hänger druch die Lande zerren.

Gruss