

Kühlernachlaufpumpe ohne Funktion

Beitrag von „posiilgi“ vom 4. März 2014 um 10:01

Das ist nicht die, die für die Restwärme zuständig ist...die sitzt im Radhaus vorn links (Fahrerseite) direkt am Zylinderkopf...

Da die Restwärme ja nicht funktioniert, würde ich auch da auf einen mechanischen Defekt der Pumpe schließen...dieser erzeugt keinen Fehler in einem der Steuergeräte...

Die, die du links(wenn du vorm Auto stehst, rechts wenn du im Auto sitzt) im Motorraum, hat mit der Restwärme nix zu tun und wird deshalb auch nicht anlaufen wenn du die Restwärmeklappe drückst...