

Steckverbindung Hauptscheinwerfer lösen

Beitrag von „Fisch“ vom 6. März 2014 um 07:45

[Zitat von Hannes H.](#)

Vorsicht: Das Licht wird mittels Widerstand überwacht, aus der Sicht wirst du dann immer die Meldung haben z.B. "Abblendlicht links defekt". Aus dem Grund würde ich das nicht machen.

Hallo Hannes,
eine Fehlermeldung kommt nicht. Ich habe es auch genauso geschaltet.
Zwar geht es hier anscheinend um den T2, aber ich kann mir nicht vorstellen dass das einen Unterschied macht.
Gruß
Mike