

# Nebelschlussleuchte ausbauen

Beitrag von „coala“ vom 6. März 2014 um 07:50

[Zitat von rsv](#)

[...] Bei meinem T-reg brennt nur links die Nebelschlussleuchte - rechts ist vermutlich das Leuchtmittel defekt. [...]

Servus Thorsten,

das ist korrekt so, der Touareg besitzt nur eine Nebelschlußleuchte 😊

Grüße  
Robert