

# Vorstellung

**Beitrag von „dobifan“ vom 13. März 2014 um 17:11**

Hallo Andi, ich hatte das gleich Problem mit dem RNS 510. Ein Update hat bei mir die gewünschten Zusatzfunktionen inkl Sprachsteuerung ergeben. Ich muss aber sagen, ich hab das von jemandem aus dem VCDS-Forum machen lassen. Insgesamt waren wir 2h beschäftigt. Wenn man sich traut kann man es aus selbst machen. Die Firmware findet im Internet ( einfach nach RNS 510 Update oder Firmware suchen). Dann DVD-brennen und aufspielen. Ein Ladegerät sollte aber während des Updates angeschlossen sein, sonst ist das Gert bei einem Abbruch durch Stromunterversorgung Schrott....