

Rück- und Außenspiegel blenden nur unzuverlässig ab

Beitrag von „Darragh“ vom 20. März 2014 um 14:39

Hallo Denis

Ich hatte vor ca. einem Jahr fast gleiches Problem... (allerdings beim TI)

Also also ab zum Freundlichen und um Rat gebeten.

"Kennen wir, kleinen Moment" wech war er...

Nach kurzer Zeit kam er mit einer Dose Bremsenreiniger und einem Q-Tip wieder.

Ein wenig Reiniger auf den Q-Tip gesprüht und damit den Sensor gereinigt...

du glaubst nicht, was da runter kam ... pech schwarz war das Stäbchen.

seit dem funzt der Spiegel wieder einwandfrei.