

1. Inspektion

Beitrag von „dschlei“ vom 25. Januar 2005 um 14:33

Fuer die USA hat VW den Wartungszaeher nicht verbaut. Wir haben eine 1. Inspektion bei rund 8000 km, die zweite bei rund 16000km und dann immer alle 16000. Meine Erste hat (inklusive Oel und Filter \$75 gekostet), die Zweite soll \$150 kosten.

