

Blauer Rauch / Qualm beim Starten

Beitrag von „Rex_the_First“ vom 24. März 2014 um 18:12

Hallo zusammen.

Bei meinem R5 TDI habe ich seit einigen Wochen eine recht starke Rauchentwicklung festgestellt. Beim Starten des Motors raucht / qualmt es recht stark blau aus den beiden Endrohren. Während der Fahrt habe ich das Problem nicht, und auch bei warmem Motor tritt das Problem nicht auf.

Ich meine auch, dass die Rauchentwicklung im Zusammenhang mit der Außentemperatur steht. Bei Kälte raucht / qualmt er mehr.

Der Motor hat ca. 235.000km runter. Erneuert wurde bereits 1 x PD-Element und eine Nockenwelle (eingelaufen - hatte Wasser im Öl).

Habt ihr eine Idee?

Gruß
Sven