

Boardelektronik spinnt - Unterspannung?

Beitrag von „Geisterbob“ vom 25. März 2014 um 08:14

@all,

erstmal möchte ich hier alle Boardies grüßen! E ist immer wieder super, das es solche Foren gibt!

.....

Nun zu meine Problem:

Ich habe mir vor 2 Tagen einen Touareg II Bj. 2012 zugelegt. V6 Benziner. Der Wagen scheint wohl länger gestanden zu haben. Das Problem ist, das nach kurzer Fahrt viele Systemfehler angezeigt werden.

Den Wagen habe ich ca. 800 KM am Stück gefahren. Somit sollte die Batterie ja geladen sein.

Der Freundliche hat den Fehlerspeicher ausgelesen und meinte, dass die Fehler Aufgrund von Unterspannung hervorgerufen wurden. Kann das sein? Wenn ja, würde das bedeuten, dass die Batterie hin ist?

Grüsse

P.