

Serviceintervall Anzeigen lassen

Beitrag von „RoLi70“ vom 26. März 2014 um 13:56

Danke Hannes,

Den Fehler hab ich schon gelöscht, kommt aber gleich wieder und scheint staisch zu sein.

Die Bezeichnung J579 kann nicht stimmen, da es kein J579 gibt.

J579 findet man mein Phaeton. Vergleicht man die Schaltpläne mit dem T so wäre es das J701, das es aber auch nicht gibt ???

Da ist man wirklich ansch...