

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Jochen4“ vom 29. März 2014 um 15:47

Wie ich dachte: nichts funktioniert. Da ich mittlerweile aber wieder zu Hause bin, hier ein paar Bilder. So sieht's bei mir aus:

[20140329_153114\[1\].jpg](#)

Wie von Phillip empfohlen, hab ich das Nokia aus der Schale genommen:

[20140329_153048\[1\].jpg](#)

Dann beim S4 Bluetooth eingeschaltet und dann die Zündung vom Touareg eingeschaltet. Doch dann kommt das:

[20140329_152656\[1\].jpg](#)

Und sonst nichts! Der sucht nicht mal, sondern verlangt dass ich sofort das Nokia wieder in die Schale lege. Was jetzt?