

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „coala“ vom 1. April 2014 um 14:38

[Zitat von shadow-V10](#)

[...]Ich ertappe mich ausserdem immer dabei, das ich zum Zoomen bei der Mapansicht ab und zu zwei Finger zum schieben und ziehen benutze möchte und komme dann mit dem mühsamen Drehknopf zur Zoomverstellung leider ganz schnell auf einen veralteten Technikstand zurück. [...]

Servus....und :D:D:D

Das ergeht mir leider mittlerweile genauso 🙄 Weniger beim RNS 850, außer beim (versuchten) "Zoomen" aber bei einigen Messgeräten mit etwas grösserem Display. Dabei haben manche sogar überhaupt keine Touchfunktion, geschweige denn sind sie Multitouch-fähig.

Das RNS 850 hat leider einen resistiven Touchscreen und damit geht halt nur eine Berührung auszuwerten. Wenn sich VW entschließen könnte, das System mit einem projected capacitive Touch auszustatten, dann ginge damit auch Mutitouch und vor allem wäre die grässliche matte Folie verschwunden, die auch noch sehr herzhaftere Berührungen erfordert um zu reagieren. Im Auto vielleicht vom Denkansatz nicht schlecht, aber wie du schon schreibst, man ist das nicht mehr gewohnt, sondern erwartet glatte und flüssige Reaktionen auf leichte Berührungen.

Habe das mal in die Liste eingepflegt.

Grüße
Robert