

# Luftfederung defekt...

Beitrag von „alevuz“ vom 1. April 2014 um 17:02

[Zitat von 5-6oder10](#)

KARDANWELLE , KLIMA, Stellmotoren, Lenkung und Kleinteile.

Hallo,

An sich bekannte Probleme:

Kardanwelle: OK, je nach Fahrweise

Klima: Sicher Kühlmitteltemperatur zu hoch --> Sensor ist an an einer ungunen Stelle verbaut --> kurz auf Econ umgestellt und Fahrzeug warm abgestellt --> Fehlermeldung lautet dann: Kühlmittelstand zu gering !! Die meisten Werkstätten fangen an den Kompressor zu tauschen ..... ich kenne KEINEN V10 der einen defekten Klimakompressor hat(hatte) - den Fehler habe ich schon mehrmals gelöscht ( bei mir und bei Freunden ) !

Stellmotoren: Lüftung - kommt auch bei anderen Modellen vor.....

Lenkung: Leider ein Tribut an das hohe Gewicht, breite Reifen und Bordstein Dreher !

Kleinteile: Ja sind teuer.....

Wird bei deinem BMW dann auch nicht anders werden.....da bekommst du nicht mal die Software !

SG

Alevuz