

Reifenfülldruckkontrolle: Systemfehler

Beitrag von „dlu“ vom 6. April 2014 um 10:35

[Zitat von Jochen4](#)

[...] Ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass die Batterien der Sensoren leer sind? Sind von 2008. VCDS zeigt keine Fehler an.[...]

Ja!

Leere RDK-Sensoren äußern sich so. Mittlerweile gibt es aufgrund der Gesetzesänderung einige Werkstätten & Tankstellen, die dies mittels eines Gerätes feststellen können.