

Kühlwasser wird zu heiß bzw. kocht

Beitrag von „Fritzkids“ vom 6. April 2014 um 18:32

Hallo Robert,

danke für die Antwort. Mein Touareg hat 249590 km gelaufen und ist von Juni 2005. Das Kühlwasser enthält kein Öl. Das Motoröl ist nicht weiß bzw. grau vom Kühlwasser. Er drückt auch kein Abgas ins Kühlwasser.

Der Fehlerspeicher zeigt auch nichts an.

Meine Vermutung ist das der zweite Lüfter nicht funktioniert bzw. die zweite Stufe. Morgen nehme ich mal die Stoßstange ab um zu schauen ob der Kühler verdreckt ist.

Gruß

Willy