

Alle Parksensoren beim T1 gleich?

Beitrag von „idian“ vom 8. April 2014 um 11:24

Hallo Touareg-Freunde,

ich habe ein Problem mit meinem Parksensoren vorne links (mitte).
Nun wollte ich mir einen neuen Sensor kaufen.

Sind alle Sensoren gleich? Bei allen T1-Modellen? Und egal wo der Sensor platziert ist (also egal ob vorne links oder hinten rechts)?
Hat jemand die VW-Teilenummer?

Vielen Dank schon im Voraus...

Christian