

Ölsensor Defekt Werkstatt (Verzweiflung!!!)

Beitrag von „Patrizio“ vom 12. April 2014 um 13:14

Teil ist bestellt ich werde heute oder morgen eh die Gateskupplung an der Klima wechseln und bei der Gelegenheit die Kabel messen..

muss ich da eine ISO Messung machen oder reicht es wenn ich einfach gegen Masse piepse???