

Probleme nach Wechsel der Bordnetzatterie mit Wischer und Lautsprechern!

Beitrag von „Hoppelchen“ vom 14. April 2014 um 23:47

Hiho wüstensohn :-))

Steht das irgendwo "amtlich" daß das Kurzschließen der Pole gesund ist für die STG (Manche flippen doch schon bei 4 Volt Differenz aus, mit aktivem Batteriepuffer) ???

Ansonsten versuch doch mal nen VCDS User in Deiner Nähe zu finden und probier ne Grundjustierung oder Stellglieddiagnose (falls möglich, war da vorne bisher noch nicht "dran"...), ist zumindest einen Versuch wert, bevor Du Die Blaujungstesttruppenschrauberlinge Detektiv spielen lässt.

MfG