

Zuheizer knallt und raucht

Beitrag von „Darragh“ vom 20. April 2014 um 11:30

[Zitat von Sportsguy](#)

[...] nach Abstellen des Motors ein lautes Surren im Bereich **Fahrerseite / Kotflügel** wahrnehmbar ist. [...]

[...]dem Geräusch zufolge - **Beifahrerseite Türe Übergang Kotflügel**, oder? Da rauchts nämlich auch raus[...]

Hallo Jopo



Also der Zuheizer befindet sich eigentlich auf der Fahrerseite (i.d.R. links) unter dem Kotflügel in Nähe des A-Holmes.