

# Kleine Inspektionshistorie TII V6 TDI (06/2011)

Beitrag von „jamesbond“ vom 22. April 2014 um 14:52

[Zitat von rosch](#)

..... obwohl immer ein Longlife-Service gemacht wird. Das sollte doch wenigstens 30000 km halten, oder?

Hallo,

lass mal prüfen, ob bei deinem T. die Serviceintervalle falsch programmiert sind.  Event./wahrscheinlich ist bei dir ein fester Service nach 15000km eingestellt.

LG  
james