


Kleine Inspektionshistorie TII V6 TDI (06/2011)

Beitrag von „rosch“ vom 22. April 2014 um 14:59

[Zitat von jamesbond](#)

Hallo,

lass mal prüfen, ob bei deinem T. die Serviceintervalle falsch programmiert sind. 
Event./wahrscheinlich ist bei dir ein fester Service nach 15000km eingestellt.

LG

james

Hi,

hab das heute Mittag noch kontrolliert, ist alles richtig eingestellt, mir bleiben noch 29700 km resp. 749 Tage bis zum nächsten Ölwechsel. Der Zähler wird dann wohl bei überwiegendem Kurzstreckenverkehr etwas schneller laufen als normal.

rosch