

Kombiinstrument / Fehlermeldungen / Steuergerät

Beitrag von „Hannes H.“ vom 22. April 2014 um 20:22

[Zitat von nosie](#)

PS zur Info: Kosten für Prüfen, Kombiinstrument, Aus- / Einbauen, Schlüssel neu codieren etc..... 1.400,- €

Wieso Schlüssel neu codieren? Im Kombiinstrument ist beim Touareg nichts von der Wegfahrsperre hinterlegt, oder war noch was mit den Schlüsseln?

MfG

Hannes