

DAB kein Empfang

Beitrag von „Dogopit“ vom 30. April 2014 um 19:22

Hallo,

habe seit dem Einbau der I-sotec Endstufe nur ab und zu Empfang über den DAB Tuner, kann es sein, dass die DAB Antenne nicht richtig fest sitzt?

welches Kabel ist für die DAB Antenne und wo sitzt diese?

FM läuft ohne Aussetzer.

Touareg 2 Bj.2013

Danke Grüße Rolf