

# Leistungsverlust nach Inspektion?

Beitrag von „pmrass“ vom 1. Mai 2014 um 16:05

[Zitat von coala](#)

Servus Petra,

das ABT Tuning besteht doch beim 7 P aus einem eigenen Steuergerät. Ich kann mir schwerlich vorstellen, dass dieses kompatibel zu den Updates von VW ist und überschrieben werden kann. Das müsste dann schon ein modifiziertes Original-Motorsteuergerät sein, welches ABT da verbaut.

Ich würde mich in der Sache mal direkt an ABT wenden und die Sachlage schildern um die technischen Hintergründe zu klären. Das kostet ja erstmal nichts und die werden sicher mehr wissen...

Grüße  
Robert

Danke Robert,  
ich werde da morgen mal anrufen und nachfragen.  
Grüße  
Petra