

Klackerndes Geräusch nach dem Abstellen des Fahrzeuges

Beitrag von „Ralf4711“ vom 1. Mai 2014 um 20:50

Hallo Zusammen,

ok dann werde ich morgen nochmal genauer hören. Was mich halt wundert ist das, zum einen beide Klappen im VCDS ansteuerbar sind (wobei ich so tief auch noch nicht im VCDS stecke) und das Auftreten des Geräusches auch ohne das der Motor lief (da braucht der Motor ja nicht schüttelfrei auslaufen).

Kann man den Deckel der Drosselklappensteuereinheit "einfach" entfernen ... oder kommen einem dann Zahnräder und Federn entgegen?

Grüße

Ralf