

Klackerndes Geräusch nach dem Abstellen des Fahrzeuges

Beitrag von „Ralf4711“ vom 2. Mai 2014 um 13:22

Hallo Zusammen,

das Geräusch kommt aus der Drosselklappensteuerung.

Die Zahnräder scheinen aber in Ordnung zu sein (lässt sich auch von Hand leicht drehen).

Was mich wundert ist der Schmutz / Oel im Gehäuse (von wo kommt das denn?).

Bei geöffnetem Deckel ist ja leider die Stromzufuhr unterbrochen, also habe ich den Deckel nur aufgesteckt und konnte so sehen das die Zahnräder bewegt werden und mehrfach (ca. 10-20 mal) beide Endanschläge angefahren werden das geräusch hierbei ist aber ein anderes. Wenn ich den Deckel weiter aufstecke (so das fast nichts mehr zu sehen ist kommt wieder das klackern) dann sieht es so aus als würde der Motor versuchen zu drehen bricht dann aber ab. Hab eienn Film davon gemacht der braucht aber noch ein wenig bis er hochgeladen ist.

Anbei mal die Bilder vom Gehäuse, vielleicht erkennt ja jemand was darauf was nicht ok ist.

Grüße

Ralf