

Anhängersteckdose / Stecker wird heiß: Massefehler???

Beitrag von „Hannes H.“ vom 11. Mai 2014 um 20:47

[Zitat von heland](#)

Massefehler erscheint plausibel. Hätte so gern einen Ansatz, bevor mir der 😄 das halbe Auto zerlegt.

Hast du schon mal mit einem Multimeter alle Pins durchgemessen? Was liegt da an? Das würde das ganze ev. etwas eingrenzen...

MfG

Hannes