

# PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht

Beitrag von „Hannes H.“ vom 4. Juni 2014 um 05:31

[Zitat von fantomaz](#)

das RNS DVD habe ich auch, denn DVD kann das Ding bei mir.  
ich dachte es heisst immer so: RNS-510...?!?

Bei Baujahr 7/2008 solltest du schon das RNS510 haben! Hat dein Navi das Touchdisplay? Dann hast du das RNS510, das RNS DVD hatte das noch nicht.

MfG

Hannes