

PFSE STG 7L6 035 730 gegen 3C8 035 730 C getauscht und nichts geht

Beitrag von „arthur2103“ vom 4. Juni 2014 um 13:31

Ich hab 5/2007.

Und es ist definitiv das RNS-DVD .

Ich hab am 12. nen Termin um alle STGs updates durchzuführen.

Laut ETKA ist bei mir das 7L mit Buchstaben C verbaut !

Wenn ich davon nen Screenshot mach, wo auch der Ersatz drauf ist, darf der hier gepostet werden ?

Gruß
arthur