

Meldung Bitte Beleuchtung Prüfen

Beitrag von „Philip Noes“ vom 6. Juni 2014 um 09:39

Hallo zusammen.

Kann mir jemand helfen?

Ich habe einen Touareg 2006,3,0 TDI, gewöhnliches Licht, kein Xenon.

Wenn das Auto gestartet wird, erscheint die Meldung "Bitte Beleuchtung Prüfen".

Diese Meldung war schon da für eine lange Zeit ohne ich in der Lage war einige Fehler in die Lichter des Autos zu identifizieren.

Jetzt aber habe ich einen Fehler festgestellt.

Zwei Glühlampen in der linken Seite (Fahrerseite) leuchten in der Regel nicht.

Der Fehler betrifft die Glühlampen des Standlicht und des Abblendlicht - nicht das Fernlicht, nicht das Blinklicht und nicht der Nebelscheinwerfer der linken Seite. Und der Fehler, wenn es da ist, betrifft immer sowohl der Standlicht und der Abblendlicht.

Ab und zu leuchtet die beiden Glühlampen wieder - und dann wieder nicht mehr.

Die Glühlampen sind beide in Ordnung.

Haben einige von euch Ideen?

Vielen Dank.

Verzeihen Sie mein Deutsch - ich lebe in Dänemark!

Grüssen

Philip