

# Tempomat mit defektem ACC?

**Beitrag von „Juergen72“ vom 7. Juni 2014 um 17:10**

Bei mir (TII) war kürzlich der linke acc-Sensor defekt  
--> auch kein tempomat!