

Geräusche unter der Mittelkonsole Touareg Bj 2008 V6 TDI ???

Beitrag von „Vannybunny78“ vom 10. Juni 2014 um 19:21

Hallo Freunde,

hab seit heute Mittag gemerkt, dass meine Touareg Facelift 2008 beim Beschleunigen (so ab 70 km/h)


Geräusche unter der Mittelkonsole macht. Je mehr ich beschleunige, desto stärker werden diese.

Es ist aber auch nur beim Beschleunigen da.

Wenn ich nur Stadtfahrten mache, merke ich das gar nicht.

Hat jemand noch einen Tip, was das sein könnte ?

Ich möchte halt nicht beim Freundlichen gleich ne neue Kardanwelle oder ähnliches aufgeschwatzt bekommen.

Leider hab ich nicht die besten Erfahrung mit VW Werkstätten in der Nürnberger Gegend  Da gibt es dann meistens einen der sich "etwas" besser mit dem Touareg auskennt, aber alle anderen tauschen erstmal alles mögliche aus.....darauf möchte ich verzichten ...

Danke schonmal

Gruß