

Immer wieder mal keine Leistung

Beitrag von „Hannes H.“ vom 19. Juni 2014 um 06:58

Schau dir mal die Schläuche vom Turbo zum Ladeluftkühler und zur Ansaugbrücke an, ev. ist da was leicht undicht.

MfG

Hannes