

Firmware RNS2 DVD

Beitrag von „rodenbusch“ vom 3. Juli 2014 um 14:39

Hallo Thomas,

ich hatte schon aus den anderen Threads mitgenommen, dass Du da das entsprechende KnowHow hast. Danke schon mal für den Hinweis auf die FW 5238. (Ich gehe am WE mal im Netz auf die Suche..)

Rückfahrkamera habe ich nicht, ist insofern kein Problem. Bezüglich der VCDS-Codierung hatte ich ebenfalls schon aus dem passenden Thread einen hilfsbereiten Menschen gefunden.

Die Steuerungseinheit meint: Steuergerät (Teile-Nr. 3C8 035 730D). Das Steuergerät ist bereits eingebaut und programmiert und funktioniert.

Eine Navigations-DVD V10 ist ebenfalls da, insofern steht einem FW-Update nichts mehr im Weg.

Falls Du für mich noch weitere Tipps hast, bezüglich Funktionen etc. freue ich mich auf deine Posts.