

Verbesserungsvorschläge für den Touareg II (7P)

Beitrag von „shadow-V10“ vom 10. Juli 2014 um 11:02

Hallo,

beim starten meines T muss ich vorher jedes mal das Bremspedal treten. Manchmal erlebe ich es, dass dieses Pedal "hart" ist und sich nicht durchtreten lässt, folglich bekomme ich den Wagen erst nach mehrmaligen Versuchen und "vollem reintreten" an. Es hängt da wohl mit der Hydraulik und Druckaufbau zusammen. Ist der Motor einmal an, wird das Pedal wieder gewohnt "weich" und alles ist gut.

Ist das ein individueller Fehler meines Autos oder eine generelles, verbesserungswürdiges Problem? Frauen hätten da sicher mitunter Schwierigkeiten, den Wagen gestartet zu bekommen.

Lg Shadow