

# **Navi Update RNS 850 V5 Version**

**Beitrag von „dolofan“ vom 15. Juli 2014 um 14:20**

Alles klar, der hatte im Auslieferungszustand den SW-Stand 203. Damit war nicht mal die GPS Zeiteinstellung möglich.