

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Hannes H.“ vom 17. Juli 2014 um 06:58

[Zitat von posiilgi](#)

auch die Telefonfunktion in der MFA nicht anwählen...ich denke aber das darüber ja die koppelung erfolgen muss...

Ok das sollte gehen und so erfolgt normalerweise die Koppelung, dann war das Steuergerät nicht richtig eingesteckt, oder tatsächlich kaputt. Wurde da schon was herumprogrammiert?

MfG

Hannes