

# Immer wieder mal keine Leistung

**Beitrag von „TC82“ vom 17. Juli 2014 um 15:11**

Hallo

Hier noch ein mal die Frage da ich immer noch auf der Suche bin, und die freundlichen nur einen

Neuen Turbo Verkaufen möchten.

Sobald Mein Touareg 7L Bj2005 3,0 V6 TDI Warm ist ,besser sobald das ÖL 90c hat und ich ihn aus

mache, dann gleich wider weiter fahren möchte (kurze Rast) hab ich keine Leistung mehr,sobald er

länger steht das das ÖL Kalt wird ist wider alles lo

Was kann das sein Bitte um Hilfe

Grüße Chris